

INWENTARYZACJA BUDYNKU  
UL. KANTAKA 8 i 9  
RZUT PIWNIC

**DANE OTRZYMANE OD INWESTORA**

---

**Z OPERATU INWENTARYZACYJNEGO**

**K1,K2,K3,K4 - oznaczenie**  
**klatek schodowych**



- rozbranie opaski i chodnika z płyt betonowych
- odkopanie ścian wraz z ich osuszeniem
- osuszenie ścian piwnic wraz z naprawą i udrożnieniem systemu odwodnienia
- wykonanie tynków renowacyjnych oraz tynku cokołowego
- remont świetlików okien piwnicznych
- odłożenie opaski z płyt betonowych - front
- wykonanie opaski z materiałów przepuszczalnych

## ZAKRES PRAC

- demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
- skutcie tynku
- wykonanie nowego tynku renowacyjnego
- poprawa skuteczności wentylacji - montaż wentylacji zetowej, udrożnienie istniejących kanałów wentylacyjnych, naprawa świetlików okien piwnicznych

ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz  
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA, WZMOCNIENIA STROPÓW,  
REMONTU KŁATEK SCHODOWYCH ORAZ WYMIANY  
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

dz. nr ewid. 36/2, 36/3, arkusz 25, obręb Poznań 51

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
60-770 Poznań, ul. Matejki 57

OPRACOWANIA :	ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
	PROJEKT BUDOWLANY

## T PIWNIC - ZAKRES ZMIAN

\_\_\_\_\_  
TANT:

staw Pluskota  
n. nr 1347/89/Lo  
str. nr 412/81/Pw

ZAŁĄCZ  
Henryk Pielichowski  
nr 1276/59

nr 100/69

Marcin Sokolowski	
-------------------	--
