

Nr 41 - Prześwit - sklepienie



Nr 42 - Prześwit



Nr 43 - Wejście z prześwitu do klatki schod.



Nr 44 - Odkrywka stropu - lok. nr 2 lp.



Nr 45 - Pęknięcie ściany szczyt. - lokal nr 2



Nr 46 - Konstr. wsporcza kl. schod. oficyny "prawej"



Nr 47 - Strop stal.-ceram. - widok z piwnicy



Nr 48 - Połąć dachowa - oficyna "lewa"



**PRZEŚWIT + ODKRYWKA STROPU
PĘKNIĘCIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ**

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
STANU ISTNIEJĄCEGO - VI - 12.2016r.**

**Kamienica mieszkalna z lokalami
usługowymi**

Poznań, ul. Kantaka 8/9